

АКТ
осмотра автоматической системы
взрывоподавления - локализации взрывов АСВП-ЛВ

02 июня 2007г.

На СН «Шахта Комсомольская» ОАО Воркутауголь осуществлен осмотр системы локализации взрывов АСВП-ЛВ №06-512 установленной на заселе на вентиляционный штрек 812-с пл. «Четвёртого» ПК №6.

1. Состояние системы:

Подвесная конструкция с кронштейном соединяющие бункер и конструкцию закреплены под кровлей горной выработки. Система, штанги, штиг, направляющие кронштейны лежат сбоку горной выработки и накрыты вентиляционной трубой.

Скользкая муфта сдвинута по направлению движения УВВ.

Шпильки соединения бункера с кронштейном по деформированы

2. Состояние штанг и штига:

Штиг и штанги деформированы. Первая штанга сломана в месте резьбового соединения со скользкой муфтой.

3. Давление в системе:

Давление в системе отсутствует.

4. Наличие пломб сервисного центра:

Не нарушена пломба кожуха штуцера зарядки.

5. Наличие порошка П-А1С в бункере:

Порошок в системе остался в виде белого налёта на внутренней стенке бункера.

6. Состояние плёночной диафрагмы:

Диафрагма вырвана по окружности.

7. Система сработала.

Примечание: Осмотр систем 05-38, 05-228 установленных на конвейерном штреке 722-с пл. «Мощного» невозможен из-за завалов.

Подписи членов комиссии:

Представитель сервисного центра
«АСЛВ Сервис»

А.С. Григорьев

Представитель сервисного центра
«АСЛВ Сервис»

М.В. Храмов

Помощник начальника
Участка ВТБ

А.Г. Данилов