

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002  
Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30  
E-mail: usib@gosnadzor42.ru  
<http://www.usib.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844268 ОГРН 1034205004525  
ИНН/КПП 4200000206/420501001

Техническому директору  
ЗАО «МВК по ВД при АГН»

А.В. Канюке

ВУГИ, а/я 230, г. Люберцы,  
Московская обл., 140004

18.12.2018 № 1-06-08/5423

На № 1р-2018 от 16.11.2018 г.

О сервисном обслуживании систем  
взрывозащиты

Уважаемый Александр Васильевич!


Сибирское управление Ростехнадзора (далее – Управление) в ответ на Ваше обращение от 09.11.2018 г. № 18-298, перенаправленное в Управление Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли письмом от 16.11.2018 г. № 1р-2018 и Прокуратурой центрального района города Кемерово от 22.11.2018 г., об отзыве у ООО «АСЛВ – Сервис» сертификата на право осуществления сервисного обслуживания автоматических систем взрывоподавления - локализации взрывов АСВП-ЛВ (АСВП-ЛВ.1М), изготавливаемых ЗАО «МВК по ВД при АГН» (далее – Систем) сообщает.

Специалистами Управления, в рамках постоянного надзора, осуществлена проверка информации по проведению сервисного обслуживания Систем, эксплуатируемых в угольных шахтах Кемеровской области, организациями не имеющими технической возможности осуществлять регламентные работы по ремонту и устранению неисправностей Систем.

По результатам проверок сообщаем, что информация изложенная в Вашем обращении частично подтвердилась. Было выявлено, что на 2-х

шахтах проведено сервисное обслуживание Систем ООО «АСЛВ – Сервис» после отзыва сертификата. По данным нарушениям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.11.2013 г. № 550 и технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», Управлением выданы соответствующие предписания по устранению выявленных нарушений. Два юридических лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в соответствии с КоАП РФ.

В дальнейшем, в случае выявления фактов нарушений требований по эксплуатации автоматических систем взрывоподавления - локализации взрывов АСВП-ЛВ (АСВП-ЛВ.1М) на угольных шахтах, прошу направлять информацию в Сибирское управление Ростехнадзора для принятия незамедлительных мер реагирования.



М.В. Сербинович