



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА**

**КЕМЕРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ**

пр. Советской Армии, д. 13, г. Новокузнецк,
Кемеровская обл., Россия, 654038

12.11.2024 №7-01-2024/896-24-20320048

На № 1278 от б/д

ИНФОРМАЦИЯ

**Об исполнении адвокатского
запроса**

Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (далее - Прокуратура) рассмотрен адвокатский запрос (ПЗ-2969-24-20320048 от 14.10.2024) о предоставлении результатов проверок деятельности ООО «УК «Северный-Кузбасс», ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная», ПАО «Южный-Кузбасс», АО «Черниговец», ООО «ММК-Уголь».

В ходе проверки, проведенной Прокуратурой в августе 2023 года в ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» установлено, что нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), пунктов 22, 24, 181, 186 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507 (далее - Правила безопасности в угольных шахтах), пункта 755 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 506 (далее - Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт), в условиях шахты эксплуатировались автоматические системы взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.МФ (ПГИ), в которых отсутствовали устройства контроля срабатывания, что делает невозможным контроль за срабатыванием со стороны многофункциональной системы безопасности (далее - МФСБ). По результатам проверки и выявленным нарушениям руководителю шахты «Костромовская» внесено представление. В связи с неисполнением требований, изложенных в представлении, в Беловский городской суд Кемеровской области направлено исковое заявление о понуждении

предприятия к устранению выявленных нарушений. Решением суда ООО «ММК-УГОЛЬ» обязано оборудовать горные выработки шахты автоматическими системами взрывоподавления и локализации взрывов с устройствами, обеспечивающими контроль за срабатыванием системы со стороны МФСБ.

В ходе проверки, проведенной Прокуратурой в сентябре 2023 года в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» «Шахта «Березовская», установлено следующее.

В нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 Федерального закона № 116-ФЗ), пунктов 22, 24, 181, 186 Правил безопасности в угольных шахтах, пункта 755 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, в условиях шахты эксплуатировались автоматические системы взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.МФ (ПГИ), в которых отсутствовали устройства контроля срабатывания, что делает невозможным контроль за срабатыванием со стороны МФСБ. По результатам проверки и выявленным нарушениям директору «Шахта «Березовская» внесено представление. В связи с неисполнением требований, изложенных в представлении, в Березовский городской суд Кемеровской области направлено исковое заявление о понуждении угольной компании к устранению выявленных нарушений. Решением суда АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» обязано оборудовать горные выработки шахты автоматическими системами взрывоподавления и локализации взрывов с устройствами, обеспечивающими контроль за срабатыванием системы со стороны МФСБ.

В апреле 2024 года в ходе проведения проверки ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная» установлено, что вопреки требованиям части 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пунктов 22, 24, 181, 186 Правила безопасности в угольных шахтах, пункта 755 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, на Предприятии эксплуатировались автоматические системы взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М, в которых отсутствовали устройства контроля срабатывания, что делает невозможным контроль за срабатыванием со стороны МФСБ. По результатам проверки генеральному директору компании внесено представление. В связи с неисполнением требований, изложенных в представлении, в Кемеровский районный суд Кемеровской области направлено исковое заявление о понуждении ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная» устранить выявленные нарушения, находится на рассмотрении.

В ходе проверки, проведенной Прокуратурой в апреле 2024 года в АО «Черниговец» филиал «Шахта «Южная» установлено, что в нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пунктов 22, 24, 181, 186 Правила безопасности в угольных шахтах, пункта 755 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, часть используемых автоматических систем взрывоподавления и локализации взрывов не были обеспечены устройствами контроля срабатывания, что делает невозможным контроль за срабатыванием со стороны МФСБ. По результатам проверки и выявленным нарушениям директору филиала «Шахта «Южная» АО «Черниговец» внесено

представление. Предприятием принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

В мае 2024 года в ходе проведения проверки ПАО «Южный Кузбасс» филиал «Управление по подземной добыче угля» «Шахта «Сибиргинская» установлено, что в нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пунктов 22, 24, 181, 186 Правила безопасности в угольных шахтах, пункта 755 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, часть используемых автоматических систем взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М не были обеспечены устройствами контроля срабатывания, что делает невозможным контроль за срабатыванием со стороны МФСБ. По результатам проверки и выявленным нарушениям директору шахты «Сибиргинская» внесено представление. Предприятием принимаются меры к устранению выявленных нарушений.